

EIN ALTES HAUS ZU RENOVIEREN
BEREITET VIEL MEHR FREUDE
ALS EIN NEUES ZU BAUEN
UND KOSTET KAUM DAS DOPPELTE


Bautagebuch in Bildern

Bestand 2021



Bautagebuch in Bildern

Bestand im Sommer 2021




Bautagebuch in Bildern

Bestand im Sommer 2021



Bautagebuch in Bildern

Bestand im Sommer 2021




Bautagebuch in Bildern

Bestand im Sommer 2021



Bautagebuch in Bildern

Bestand im Sommer 2021



Bautagebuch in Bildern

Erste Sicherungsmaßnahmen Frühjahr 2021



Frühjahr 2021



Bautagebuch in Bildern



Eine Apfelwiese entsteht 24.03.2021



Der wilde Aufwuchs ist beräumt und die Mauerkrone gesichert



Bautagebuch in Bildern

Beräumung Scheune im Frühjahr 2021



2021

- ein erster Termin mit dem Brandschutzplaner Herrn Seidel vor Ort
- ein erster Vor-Ort-Termin mit dem Denkmalschutz, Frau Pietrowski
- 03.06.2021 – Stellung Bauantrag für Umnutzung Wohnhaus und Außenanlage
- 27.08.2021 – Die Baugenehmigung für das Wohnhaus inkl. Außenanlagen ist erteilt.
- 22.10.2021- Erteilung denkmalrechtliche Genehmigung für Sicherung Giebel/Torbogen/Torhaus
- 3.12.2021 – Die geplante Hofweihnacht muß auf Grund der Coronaschutzverordnung ausfallen...
- KW 46-50 – vergebliche Versuche, einen Platz für die Bautafel zu finden.
- 13.12.2021 - Der Bauantrag für die Scheune wird eingereicht

Bautagebuch in Bildern

Sommer 2021



Bautagebuch in Bildern

Frühjahr 2022



2022

- Mitte Januar – das Gerüst am Wohnhaus steht, die Entkernung geht voran.
- 04.02.2022 – Infoabend für alle Anwohner
- 08.02.2022 – neuer Dachstuhl für den Torbogen Ost



Bautagebuch in Bildern



21.03.2022 – Bodenplatte Schwimmteich wird gegossen



20.04.2022 – Anlieferung Fachwerk Hühnerhaus



Bautagebuch in Bildern



Hühnerhaus nutzbar



Sommer 2022

- Juni/Juli 2022 – Sanierung Gewände Wohnhaus
- 20.07.2022 – Bemusterung Aussenputz
- 21.7.2022 – Dach Wohnhaus abgedeckt

Bautagebuch in Bildern

11.09.2022 - Tag des offenen Denkmals



Bautagebuch in Bildern

Dach abgedeckt, Balkenköpfe erneuert, Aufdachdämmung,
Gauben ertüchtigt, Dach neu eingedeckt

Herbst bis Dezember 2022



Bautagebuch in Bildern



Herbst bis Dezember 2022



Bautagebuch in Bildern



Herbst bis Dezember 2022



Bautagebuch in Bildern

Porphyportal restauriert, Porhyrgewände ausgebessert, ergänzt und ersetzt, Porphyr Sims ausgebessert und teilweise ersetzt

Herbst bis Dezember 2022



Bautagebuch in Bildern

Porphyportal restauriert, Porhyrgewände ausgebessert, ergänzt und ersetzt, Porphyr Sims ausgebessert und teilweise ersetzt

Herbst bis Dezember 2022



Bautagebuch in Bildern

Neue Fenster werden eingebaut



Herbst bis Dezember 2022



Bautagebuch in Bildern

Rohbau




Dezember 2022



Bautagebuch in Bildern

Rohbau

Dezember 2022



Bautagebuch in Bildern

Rohbau



Dezember 2022



Bautagebuch in Bildern

Januar 2023



Aufdachdämmung und Gauben werden fertig



Bautagebuch in Bildern



Beginn Rohinstallation Elektro und Brandschutz Decken

Frühjahr 2023



Bautagebuch in Bildern

Grundputz Torbogen Ost



Sommer 2023



Bautagebuch in Bildern



Aussenputz Wohnhaus fertig und abgerüstet

Frühjahr 2021



Bautagebuch in Bildern

Letzte Rohbauarbeiten



Juni 2023



Bautagebuch in Bildern




Die neue Haustür ist fertig

Juli 2023 – Dachstuhl Torhaus West



Bautagebuch in Bildern

Dachstuhl Torhaus West



Frühjahr 2023



Bautagebuch in Bildern



Putzmuster Nr. 1,2,3....

..der erste Wand mit Innenputz im August 2023



Bautagebuch in Bildern



Ersatz der Holztreppe durch massive Treppe



Sommer 2023 – erste Sanitärinstallation ist sichtbar



Bautagebuch in Bildern



August 2023 – isolierte Warmwasserleitung zum Wohnhaus



Brandschotts in Holzbalkendecken – anfangs eine Herausforderung




Bautagebuch in Bildern



Die Balken sind mit Trockeneis wunderbar sauber



Die ersten Fliesen kleben – August 2023



Bautagebuch in Bildern



Fräsen im Bestandsestrich für die Fußbodenheizung EG

August 2023



Bautagebuch in Bildern



Die erste Raum ist fertig



August 2023 – Muster für die Altholzverkleidung




Bautagebuch in Bildern



August 2023

Abbruch Terrazzobelag



Bautagebuch in Bildern



Die ersten Fußbodenfliesen



Die Altholzverkleidung wächst September 2023



Bautagebuch in Bildern

September 2023



Treppe zum Spitzboden



Bautagebuch in Bildern

Die ersten Parkettlegearbeiten



September 2023



Bautagebuch in Bildern

Der Küchenherd und die Kamine sind geliefert

Oktober 2023



Bautagebuch in Bildern




Das Einmauern des Ofeneinsatzes gestaltet sich schwierig..

Oktober 2023



Bautagebuch in Bildern

Die Wohnungsverteiler werden geklemmt



Leichtausgleich Oktober 2023



Bautagebuch in Bildern



Oktober 2023 – erste Arbeiten an der Aussenanlage



Heizkreisverteiler, Elektroinstallation und Trockenbau



Bautagebuch in Bildern

Der erste Raum ist gestrichen, Steckdosen und Lichtschalter montiert



Oktober 2023



- Einbau der Fensterbänke
- Installation Klima-Aussengeräte und Inneneinheiten
- Trockenbau

Bautagebuch in Bildern




November 2023

Neuer Treppenbelag



Bautagebuch in Bildern

November 2023



Bautagebuch in Bildern

November 2023



Bautagebuch in Bildern

Heizraum und Pelletlager vor Umbau



Die Fensterläden sind eingetroffen




Bautagebuch in Bildern

Erste Sanitärausrüstung...



Letzte Fliesenarbeiten im EG



Bautagebuch in Bildern

Die ersten Amaturen sind montiert




Dezember 2023



Bautagebuch in Bildern

Porphyr – gefunden und gereinigt



Dezember 2023



Bautagebuch in Bildern



Viele Kleinigkeiten werden komplettiert

Und in Handarbeit geschliffen, geschnitten und ergänzt



Bautagebuch in Bildern

Endspurt



Dezember 2023




Bautagebuch in Bildern



Das Pelletlager ist gefüllt

Dezember 2023




Bautagebuch in Bildern



Die ersten Innentüren und Wohnungseingangstüren

Dezember 2023



Bautagebuch in Bildern



Treppengeländer und Absturzsicherung



Bautagebuch in Bildern



Nach der Endreinigung wurden 2 Tage lang Geschirr usw. eingeräumt

Probewohnen im Februar 2024



Impressionen

Weihnachtsfeier Dezember 2023




Impressionen



Impressionen



Schwitzkur fürs Altholz gegen den Holzwurm



Impressionen



Impressionen



Impressionen

Manche Entscheidung war nicht einfach



November 2023



Impressionen




Impressionen



Impressionen

Ein gelungener Entwurf von Eike




Bei ebay gefunden



Impressionen



Davor und Danach



Davor und Danach



Davor und Danach



Davor und Danach



Davor und Danach



Davor und Danach



Davor und Danach



Davor und Danach



Davor und Danach



Ein herzliches Danke an Alle, die uns bisher begleitet haben.

